



Adattatori

per l' adattamento dei modelli precedenti KBM 542 al sistema a cambio rapido QuickIN.

160,00 € senza IVA

Numero d'ordine: 6 39 01 028 01 8