



Snabbchuck för gängskärning stl 2 med QuickIN-fäste

Fungerar bara på magnetbormaskiner med vänstergång. För gängmaskin enligt DIN 371 och 374/376 tillsammans med gängtappshållare med eller utan säkerhetskoppling för M6 - M20.

Best.nr: 9 26 02 079 01 0

Lämplig för följande maskiner

Universal

- > KBM 50 Q
- > KBM 50 U
- > KBU 35 PQ
- > KBU 35-2 Q
- > KBU 35 MQ
- > KBU 35 Q
- > KBM 50 UQW
- > KBM 65 UQW
- > KBM 65 U
- > AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 2 st. 8 Ah sats 3/4 tum Weldon/HSS NOVA 50
- > AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1 st. 12 Ah sats 3/4 in Weldon/HSS NOVA 50
- > AKBU 35 PMQW AS Construction-Site-sats 3/4 tum Weldon/HSS NOVA 50
- > AKBU 35 PMQW 18 V AS Set 1x 12 Ah
- > AKBU 35 PMQW 18 V AS sats 2 st. 8 Ah
- > AKBU 35 PMQW AS
- > AKBU 35 PMQ AS

Automatic

- > KBM 50 auto QW
- > KBM 50 auto