



Snabbchuck för gängskärning stl 3 med QuickIN MAX-/Weldon 32- fäste

Fungerar bara på magnetbormaskiner med vänstergång. För gängmaskin enligt DIN 374/376 tillsammans med gängtappshållare med eller utan säkerhetskoppling för M22 - M36.

Best.nr: 9 26 02 082 01 0

Lämplig för följande maskiner

> KBU 110-4 M