

## VARIO 转接器 1/2"



适用于冲击扳手的 VARIO 转接器还可以将冲击扳手变成攻丝机，从而为加工应用增添另一种机器。用于带有 1/2" 外四方夹头的所有冲击扳手。|无需工具，即可轻松更换 FEIN VARIO 耗材。适用于所有 FEIN VARIO 配件 - 麻花钻头、锥形铰钻和丝锥。方便进行 M30 以下的机械钻孔、铰孔和攻丝。|从 M18 起，我们建议使用 FEIN VARIO 转接器 3/4" 与较大的机器，以加快作业进度。与手电钻相比，冲击扳动力更为强劲，攻丝更加轻松。|转接器易于插接，并可借助卡簧或卡环固定，以便长期使用。

产品编号: 6 42 03 028 01 0

### 规格

#### 一般规格

材料

全金属

配件接口

1/2" 外四角 ISO 1174-2 E/F 12.5

长度

53,2 mm

夹头

可变位杆

钻孔直径钢麻花钻

12 mm

攻丝

M 30

重量

0,19 kg

### 适用于以下机器

- > ASCD 18-300 W2 AS 充电式冲击扳手
- > ASCD 18-300 W2 AS 冲击扳手即用套装
- > ASCD 18-300 W2 AS 冲击扳手冲击攻丝套装

应用图片

