



## GAL 1880 CV AS 快速充电器

高达 8 A 的充电电流、主动式空气冷却装置以及过程控制的充电管理系统大幅缩短充电时间。配备电源线卷绕设备，易于使用且节省空间。适用于所有带 AMPShare 或 Bosch Professional 18 V 蓄电池接口的蓄电池组。充电时间（最大容量的 80 %）：GBA 18 V 2.0 Ah : 15 分钟，GBA 18 V 4.0 Ah : 25 分钟，GBA 18 V 5.0 Ah : 35 分钟，ProCORE 18 V 4.0 Ah : 32 分钟，ProCORE 18 V 8.0 Ah : 68 分钟，ProCORE 18 V 12.0 Ah : 113 分钟。

产品编号: 9 26 04 335 01 0

适用于以下机器

### 电冲剪

- |                          |                          |                           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| > ABLK 18 1.3 CSE AS     | 1x 5 Ah                  | > ABLK 18 1.6 E AS Set 1x |
| > ABLK 18 1.6 E AS       | > ABLK 18 1.3 CSE AS Set | 5 Ah                      |
| > ABLK 18 1.3 CSE AS Set | 2x 5 Ah                  | > ABLK 18 1.6 E AS Set 2x |
| > ABLK 18 1.3 CSE AS Set | > ABLK 18 1.6 E AS Set   | 5 Ah                      |

### 泛音万应宝

- |                              |                                   |                             |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| > 充电式万应宝 AMM 500 Plus Top AS | > 充电式万应宝 AMM 500 Plus Top 2 Ah AS | > 充电式万应宝 AMM 700 Max Top AS |
| > 充电式万应宝 AMM 500 Plus AS     | > 充电式万应宝 AMM 700 Max AS           |                             |

### 电剪



**FEIN**

> ABLS 18 1.6 E AS

> ABLS 18 1.6 E AS Set 1x  
5 Ah

> ABLS 18 1.6 E AS Set 2x  
5 Ah

## MULTIMASTER AUTOMOTIVE

> 充电式割胶机 AMM 700  
1.7 Q Autoglas AS

> 充电式割胶机 AMM 700  
1.7 Q AS

## 干、湿两用吸尘器

> ASBS 18-10 AS

## 万应宝接缝整修

> 割胶机 AMM 700 1.7 Q

接缝切割

## 电池往复锯

> ASAS 18-21 K AS