



## Charger rapide GAL 18 V-160 AS

Temps de recharge courts grâce au courant de charge élevé de 16 ampères, au mode de charge Power Boost, au refroidissement actif et à la gestion de charge à commande de processus. Avec témoin de charge et dispositif pour montage au mur. Pour tous les blocs-batteries avec interface de batterie 18 V AMPShare ou Bosch Professional. Temps de recharge (jusqu'à 80 % de la capacité max.) : GBA 18 V 2.0 Ah : 15 min, GBA 18 V 4.0 Ah : 16 min, GBA 18 V 5.0 Ah : 20 min, ProCORE 18 V 4.0 Ah : 32 min, ProCORE 18 V 8.0 Ah : 32 min, ProCORE 18 V 12.0 Ah : 36 min

**151.56 CHF** incl. TVA et TAR

Référence: 9 26 04 349 01 0

### Compatible avec

#### Scie circulaire sans fil

- > F-IRON Cut 57 AS
- > F-IRON Cut 57 AS Set 2 x 8 Ah

#### Scie à ruban sans fil

- > ABAS 18-63 AS
- > ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah