



Аккумулятор GBA 18 В 4,0 А·ч AS

Литийионный аккумулятор с индикатором уровня заряда и «Electronic Cell Protection» (ECP). ECP защищает аккумулятор от перегрузки, перегрева и полной разрядки. Технология COOLPACK 1.0 обеспечивает увеличенный срок службы аккумулятора по сравнению с аккумуляторами без технологии COOLPACK, что в свою очередь обеспечивает увеличенный ресурс. Совместимо со всеми устройствами с аккумуляторами на 18 В с AMPShare или интерфейсом Bosch Professional аккумулятор 18 В.

Номер продукта: 9 26 04 345 02 0

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение

18 В

Емкость

4 А·ч

Вес

0,6 кг

Подходит для следующих машин

Аккумуляторные дрели-винтовёрты

- > ABS 18 Q AS
- > ASCM 18 QSW AS
- > ASCM 18-4 QM AS
- > ASB 18 Q AS
- > ASCM 18-4 QMP AS
- > ABS 18 Q AS Set 5 Ah
- > ASCM 18 QSW AS Set 5 Ah
- > ASCM 18-4 QM AS Set 5 Ah
- > ASB 18 Q AS Set 5 Ah
- > ASCM 18-4 QMP AS Set 5 Ah

MULTIMASTER

- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 500 Plus AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4 Ah AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 700 Max AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 500 AS 2 Ач в нейлоновой сумке
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 500 PLUS 4 Ач в нейлоновой сумке
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4 Ah AS
- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS

Аккумуляторный ударный винтоверт

- > ASCD 18-300 W2 AS
- > ASCD 18-300 W2 AS Ready to-use-top Set
- > ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah
- > ASCD 18-200 W4 AS
- > ASCD 18-200 W4 AS Set 5 Ah

MULTIMASTER AUTOMOTIVE

- > **Аккумуляторный инструмент**
MULTIMASTER AMM 700 1.7 Q для ремонта автомобильных стекол AS
- > **Аккумуляторный инструмент**



FEIN

MULTIMASTER AMM 700

1.7 Q AS

Аккумуляторный перфоратор

- > ABH 18-26 AS

Пылесос для влажной и сухой уборки

- > ASBS 18-10 AS

Санация швов MultiMaster

- > MULTIMASTER AMM 700 уплотнительных ШВОВ
1.7 Q для санации