



Блок для скосов и обработки сварных швов

Приспособление для снятия фасок на заготовках при подготовке кромок сварного шва.

GI/GIS 75

Номер продукта: 6 99 02 000 15 0

Подходит для следующих машин

> GRIT GI 75

> GRIT GI 75 2H

> GRIT GIS 75