



快速充电器 GAL 18 V-160 AS

高达 16 A 的充电电流、Power Boost 充电模式、主动式空气冷却装置以及过程控制的充电管理系统大幅缩短充电时间。带有充电状态指示灯和壁挂式安装装置。适用于所有带 AMPShare 或 Bosch Professional 18 V 蓄电池接口的蓄电池组。充电时间（最大容量的 80 %）：GBA 18 V 2.0 Ah：15 分钟，GBA 18 V 4.0 Ah：16 分钟，GBA 18 V 5.0 Ah：20 分钟，ProCORE 18 V 4.0 Ah：32 分钟，ProCORE 18 V 8.0 Ah：32 分钟，ProCORE 18 V 12.0 Ah：36 分钟。

产品编号: 9 26 04 339 01 0

适用于以下机器

大角磨机（高级）

- > CCG 18-125-10 PD AS
- > CCG 18-115-10 PD AS
- > CCG 18-125-10 AS
- > CCG 18-115-10 AS

棱边倒角

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> > AKFH 18-5 AS 基础倒角套装 > AKFH 18-5 AS 基础倒角套装，含 2 节 8 Ah | <p>ProCore 蓄电池</p> <ul style="list-style-type: none"> > AKFH 18-5 AS 基础倒角套装，含 1 节 8 Ah | <p>ProCore 蓄电池</p> <ul style="list-style-type: none"> > AKFH 18-5 AS |
|---|--|--|

通用型

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> > AKBU 35 PMQW AS Construction-Site 套装 | <p>3/4 英寸平削固定柄 / HSS NOVA 50</p> | <ul style="list-style-type: none"> > AKBU 35 PMQW AS > AKBU 35 PMQ AS |
|---|----------------------------------|---|

直向磨光机

- > AGSZ 18-90 LBL AS
- > AGSZ 18-280 LBL AS
- > AGSZ 18-280 BL AS

大角磨机 (环球网)

- > CCG 18-125-15 AS
- > CCG 18-125-7 AS

电池带锯

- > ABAS 18-63 AS

电池圆锯

- > FIRON Cut 57 AS